


健康みちづくり推進事業 歩道整備工事



ベンチ (公園入口付近に設置)


現況 (A-A断面)



【現状の課題】  
 ・歩行空間が狭く歩きにくい  
 (歩行空間より植樹帯が広い)  
 ・休むところがない

現況図 (A-A断面)

整備 (案)



植栽帯の撤去  
 横断防止柵の設置  
 ゆったりとした歩行空間の確保  
 ベンチの設置 (公園側に2箇所)

整備イメージ (横断面)